

マルワ クリーン レディー
MARUWA clean LADYパトロール隊
 パトロール チェックリスト

工事名	函館新外環状道路 函館市 湯の沢改良工事	作業所長	坂尻 篤彦
工事期間	平成30年5月22日～平成31年3月18日	点検日	H30. 7. 31
発注者	国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部	点検者	◎ 佐々木 志津子
当日の作業	○足場組立		◎ 笹島 知奈実
	○鉄筋加工		◎ 金濱 優花
	○		○ 片石 映子

元請工事評価方法1～20番 ○良好-4点、△不十分-2点、×：不良-0点
 下請工事評価方法1～20番 ○良好-8点、△不十分-4点、×：不良-0点

A：チェックリストによる評価

区分	衛生点検項目	評価 ○△×	○-4点 △-2点	コメント
現場事務所と周辺	1 靴（箱）やロッカーの整理状況が良い	○	4	
	2 机の上やミーティングテーブルの整理状況が良い	○	4	
	3 書類（箱）の整理状況が良い	○	4	
	4 キッチンや食器棚の整理状況が良い	○	4	
	5 女性用トイレまたは快適トイレ化が完備され、衛生状況が良い	○	4	
	6 救急用具は見やすく、取り出しやすい場所に保管されている	○	4	
	7 省エネ対策を積極的に行っている	×	0	充電器・扇風機のコンセント
	8 安全掲示板が見やすく、美観が良い	○	4	
	9 工事標識、施工体制掲示板、事務所入口標識等が見やすく、美観が良い	○	4	バルコニーがある
	10 喫煙設備が完備され、分煙化がされている	○	4	別室が用意されている
現場内 その他	11 資材倉庫（物置）の整理整頓状況が良い	○	4	
	12 作業員休憩所の整理整頓状況が良い	○	4	
	13 女性用トイレまたは快適トイレ化が完備され、衛生状況が良い	△	2	石鹸を用意してほしい/棚の上整理
	14 喫煙場所が指定され、くわえたばこ作業やポイ捨てが無い	○	4	
	15 通勤車や工事車両の駐車位置を的確に指示し、駐車している	○	4	現場入り口で安全のためブザーが鳴る
	16 現場内にゴミが落ちておらず、分別施設が完備されている	○	4	
	17 安全表示やのぼり旗などの安全施設が見やすく、美観が良い	○	4	
	18 看板・バリケード・コーンなどの保安施設の美観が良い	○	4	コーンが色分けされている
	19 安全通路がわかりやすく、歩きやすい	○	4	横断歩道もある
	20 工事現場の美観向上に配慮し、工事のイメージアップに努力している	○	4	
		小計A	74	(80点満点)

B：点検者の総評

評価方法 代表者が評価 20点満点

パトロール 写真

評価者	総評 および 加点（減点）項目	評価
金濱	事務所内は整理整頓されていてちらかっている	17
	印象の個所はなく、とても過ごしやすい環境になっていました。ただ、コンセントをさしっぱなしの個所が一か所だけではなかったので	
	省エネ対策をもう少し心がけてほしいです。	
	現場内は熱中症対策も厳重にされていて	
	作業しやすいように良く工夫されていたと思います。	
小計B	(20点満点)	17



総合評価点(A+B)

総合評価 (100点満点)	小計A	+	小計B	=	合計
	74	+	17	=	91

