


恵風登口緊急予防治山工事

8月度 女性パトロール

点検日: 8月29日

点検者: 金濱 優花



パトロール総評及び改善指導項目

事務所内には感染症対策、熱中症対策用品が充実しておりました。さらには「屋上緑化」に取り組んでおり、工事のイメージアップ等に繋がることが期待できそうです。現場の安全掲示板には作業計画書のほかに本日の作業配置が掲示されており、非常にわかりやすく効率化に繋がると思います。車止めの使用をしているのはもちろんですが、助手席後輪という指定までされていて素晴らしいと思います。今までになかった新しい工夫がいくつかあり、とてもお勉強になりました。

小計A	小計B	合計
9	88	97

マルワ クリーン レディー
MARUWA clean LADY パトロール隊
 パトロール チェックリスト

工 事 名	恵風登口緊急予防治山工事		
工 期	令和4年3月26日～令和5年3月10日		
発 注 者	北海道渡島総合振興局		
監 理 技 術 者	工藤 三寿	担 当 技 術 者	

点 検 日	令和4年8月29日
点 検 者	金濱 優花
当 日 の 作 業 内 容	・法枠組立 ・ ・ ・ ・

A:点検者の総評	
評価A:	9 / 10
事務所内には感染症対策、熱中症対策用品が充実しておりました。さらには「屋上緑化」に取り組んでおり、工事のイメージアップ等に繋がることが期待できそうです。現場の安全掲示板には作業計画書のほかに本日の作業配置が掲示されており、非常にわかりやすく効率化に繋がると思います。車止めの使用をしているのはもちろんですが、助手席後輪という指定までされていて素晴らしいと思います。今までになかった新しい工夫がいくつかあり、とてもお勉強になりました。	

【B-1.現場事務所と周辺】

○=1 △=0.5 ×=0

	点 検 項 目	該 当 法 条 項	評 価 欄	
1	靴(箱)・ロッカー・書類(箱)の整理状況が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○:場所・収納が適切である <input type="checkbox"/> △:場所・収納方法に改善点がある <input type="checkbox"/> ×:場所・収納が乱雑である	安衛則620条	○	1
2	机の上やミーティングテーブルの整理状況が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○:机上是整然としていて、机下には物がない <input type="checkbox"/> △:机上・机下のいずれかが乱雑 <input type="checkbox"/> ×:机上・机下のいずれとも乱雑で足元が狭い	安衛則620条	○	1
3	キッチンや食器棚の整理状況が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○:収納が適切で衛生状況が良い <input type="checkbox"/> △:収納が適切だが、衛生状況が悪い <input type="checkbox"/> ×:乱雑に収納され衛生状況が悪い	安衛則620条 ・分別ゴミ箱設置	○	1
4	女性用トイレまたは快適トイレ化が完備され、衛生状況が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○:設置場所や衛生状況が良い <input type="checkbox"/> △:衛生状況は良いが不足点がある <input type="checkbox"/> ×:衛生状況が悪い	安衛則628条 ・ペーパータオルあり	○	1
5	救急用具は見やすく、取り出しやすい場所に保管されている <input checked="" type="checkbox"/> ○:救急用具の保管場所が適切である <input type="checkbox"/> △:救急用具と保管場所に不足点がある <input type="checkbox"/> ×:救急用具がない	安衛則633条,634条	○	1
6	省エネ対策を積極的に行っている <input checked="" type="checkbox"/> ○:室温は適温で待機電力の使用はない <input type="checkbox"/> △:待機電力の使用を減らす工夫が必要である <input type="checkbox"/> ×:照明や電子機器等が点灯した状態である		○	1
7	安全掲示板が見やすく、美観が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○:必要書類が整然と掲示されている <input type="checkbox"/> △:掲示方法にバラつきがあり工夫が必要である <input type="checkbox"/> ×:安全掲示物が用意されていない		○	1
8	工事標識、施工体制掲示板、事務所入口標識等が見やすく、美観が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○:自社現場のアピールに繋がる標識がある <input type="checkbox"/> △:標識方法に工夫が必要である <input type="checkbox"/> ×:標識が適切な場所に設置されていない		○	1
9	喫煙設備が完備され、分煙化がされている <input checked="" type="checkbox"/> ○:適切な場所に喫煙設備が完備されている <input type="checkbox"/> △:分煙化はされているが改善点がある <input type="checkbox"/> ×:分煙化には不十分な喫煙設備である		○	1
10	衛生用品を設置するなど、作業員の健康管理がされている <input checked="" type="checkbox"/> ○:健康管理が徹底されている <input type="checkbox"/> △:健康管理が不十分である <input type="checkbox"/> ×:健康管理をしていない	・体温計、消毒液あり ・熱中症対策用品あり	○	1
11	休日(代替休暇)の確保や時間外の削減を積極的に行っている <input checked="" type="checkbox"/> ○:労働生産性を高める努力をしている <input type="checkbox"/> △:働き方に改善点がある <input type="checkbox"/> ×:労働生産性を高める努力が必要		○	1
12	安全衛生指摘事項が設定され、朝礼や安全教育で指導を行っている <input type="checkbox"/> ○:指導が行き届いている <input checked="" type="checkbox"/> △:指導内容が不十分である <input type="checkbox"/> ×:安全衛生指摘事項が設定されていない	・朝礼での呼びかけあり	△	0.5

