



The image shows a snowy forest slope with a steel cable running across it. A sign is attached to the cable in the foreground. The sign contains the following information:

工事名	北進平取郡防災交付金日(防災)工事外1工区	
工程	鉄筋挿入	略図
撮影月日	R.6.3.6	工事
位置		完成
設計寸法		
実測寸法		
立会監督員		

工事名 北郷平取防雪安心付金目(防雪)工事外1工区

工種	針金挿入工	完成
撮影月日	2.6.3.6	工事
位置		
設計寸法		
実測寸法		
立会監督員		